



VISTA GENERAL ASCENDENTE, DESDE CISTERNA HACIA EL TRAMO DEL JARDÍN - SENTIDO CALEROS



ZONA DE ENCUENTRO ENTRE LOS TRAMOS DE LA CISTERNA Y DEL JARDÍN



ENCUENTRO DE INMUEBLE Y MURO DEL PATIO ELEVADO



ZONA DE LA TORRE DEL CONCEJO DESDE EL EXTREMO DE SU ARANDEL



SUMIDERO FINAL INFERIOR DE SAN ROQUE, JUNTO A LA CISTERNA Y MIRALRIO



ZONA DEL JARDÍN, AL FINAL DEL MURO DE TALUD



ENCUENTRO ARANDEL DE LA TORRE-INMUEBLE



PLANO N°	 CONSORCIO CÁCERES CIUDAD HISTÓRICA	
02		
FECHA	REPARACIÓN DE ESCORRENTÍAS EN LA CALLE DE SAN ROQUE	
OCT 2017		
ACTUALIZACIÓN		
ESCALA	PLANO	
S / E	ESTADO ACTUAL FOTOGRAFICO	
PROYECTISTAS	JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DE LA CALLE ARQUITECTOS TÉCNICOS - INGENIEROS DE EDIFICACIÓN	JAVIER SELLERS BERMEJO ARQUITECTOS TÉCNICOS - INGENIEROS DE EDIFICACIÓN